

EROZIMAT

Uputstvo za upotrebu


Funkcionalni blokovi

1. Blok za dovođenje uređaja na radni (mrežni) napon

1.1 Prekidač „mrežni napon“ uslov je za stavljanje uređaja u pogon-radni položaj mu je „1“. Obavezno isključiti kada uređaj nije u funkciji


1.2. Tasteri „erozija“ dovode(zeleni) ili ukidaju (crveni) napon na upravljački deo erozimata i ima pripadajući indikator rada.

1.3.Tasteri „pumpa“ služe za start ili stop pumpe koja pokreće tečnost za ispiranje



2. Blok za podešavane radne struje erozimata

Prekudači od 1 do 5 kontrolisu jačinu struje kojom se obrađuje (erodira) materijal
Nivo strije direktno utiče na finoću obrade tako što je na većoj struci obrada grublja ali je vreme obrade kraće.Prateća pojava je trošenje bakarne elektrode. Obzirom da je zbog dužek veka struja ograničene, dozvoljen je izbor struje po želji korisnika



EROZIMAT

Uputstvo za upotrebu

3.UPRAVLJAČKI DEO EROZIMATA



gore i dole -Tasteri za direktno upravljenje servo-motorom-korisri se kod podešavanja alata

START




taster za start auttomatskog rada erozimata. Moguć je ako su dovedeni potrebni za rad ovog uredaja



potenciometar za kontrolu snage servo motora i potrebno ga je održavati na optimalnoj vrednosti koja daje snagu motoru dovoljnu da ne ugrožava rad mehaničkog dela erozimata.



predstavlja parametar koji deluje tako da prilikom proticanja struje ozmeđu elektrode i obradka utiče na brzinu udaljavanje elektrode od premeta




SERVO parametar koji predstavlja vreme pauze između dva susedna impulsa predata servo-motoru odnosno vreme zadržavaju elektrode na određenom položaju.



parrametar koj se vrši promena frekvencije erodiranja i to u granicama od 400Hz do 2kHz. Optimalna frekvenca je oko 1kHz.

EROZIMAT


Uputstvo za upotrebu




INTENZITET

Sirina impulsa potenciometar za menjanje odnosa impuls-pauza u okviru jedne periode, i potrebno ga je odžavati na podešenoj vrednosti

EROZIJA



Ovi potenciometrom podešava se vreme erodiranja




PAUZA

Ovi potenciometrom podešava se pauza erodiranja a time i vreme ispiranja alata



**SERVO
MOTOR**

EDM GENERATOR

START	OSETLJIVOST	EROZIJA	FREKVENCA $F[\text{Hz}]$	
				 A

EROGRAV